
Vcc
P1
K1
3
K2
P2
2
MUX
A/D
Kn
Pn
S
d
41
C3
a41
L1
e41
C41
42
a42
L2
e42
5
C42
4n
a4n
ln
e4n
C4n
GND
1

FIG.1



FIG. 2